

**CHIARIMENTO 3**

del 10.05.2016

Fornitura di ricambi nuovi per autobus Mercedes Benz, BredaMenarinibus, e minibus Iveco e Daimlerchrysler, suddivisa in 6 lotti. – Gara 2016/2G

In riferimento alla procedura riportata in oggetto si chiede quanto segue:

**DOMANDA**

In riferimento all'appalto relativo alla fornitura di ricambi nuovi per autobus e minibus suddivisa in 6 lotti di qualità originale e/o equivalente, da utilizzare per la manutenzione dei veicoli aziendali e più in particolare in riferimento ai Lotti 3 e 4 relativi alla fornitura di ricambi Bredamenarinibus, Vi informiamo che i codici di seguito elencati risultano non più validi o errati, pertanto Vi chiediamo di fornirci i codici corretti per poter procedere alla compilazione dell'offerta.

Elenco codici errati:

D098304  
D089286  
D304869  
D085424  
1182764  
116628  
D087663  
D300529

**RISPOSTA**

In risposta a quanto sopra richiesto di seguito si riportano le variazioni dei "Riferimenti codice articolo", relativamente ai Listini A.T.P per i lotti 3 e 4, come sotto riportati:

Codice Articolo ATP	Riferimento Codice Articolo SEGNALATI	Riferimento Codice Articolo - CORRETTO	
3 A 000 1	D098304	D332424	ALBERO TELESCOPICO STERZO 231
3 A 000 16	D089286	M01183053	INNESTO RAPIDO 231
3 A 000 24	D304869	ESATTO A LISTINO	PERNO SUPERIORE FUSELLO ANTERIORE 231
3 A 000 33	D085424	D090412	TAPPO SERBATOIO UREA 231
3 D 000 1	01182764	M01183126	ALTERNATORE 231
3 D 000 6	116628	D334627	MOTORINO O ELETTROVENTILATORE 26VDC RISCALDAM.231
4 A 000 22	D087663	D087663/B	PISTONE O CILINDRO PORTA 231
4 B 000 13	D300529	D325462	FARO O PROIETTORE ANTERIORE 231