

CHIARIMENTO 6
del 30.09.2019

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di ricambi
nuovi per autobus e minibus suddivisa in sei lotti.

In riferimento alla procedura riportata in oggetto si chiede quanto segue:

DOMANDA

Lotto 3 CIG 8022042E77: si chiede Vs verifica sul seguente codice in quanto risulta inesistente: 4911100

RISPOSTA

In proposito si chiarisce che il codice risulta corretto e presente nel catalogo del produttore del motore (DEUTZ) montato sui veicolo BREDA.

Articolo	Codice segnalato	Codice corretto	Annotazioni
GUARNIZIONI SCARICO BREDA 231	4911100	4911100	il codice risulta corretto e presente nel catalogo del produttore.